

全産連発第 171 号
令和 5 年 1 月 31 日

各正会員
会長 様
安全衛生関連委員会 委員長 様

公益社団法人全国産業資源循環連合会
会長 永井 良一 (公印省略)
安全衛生委員会
委員長 三谷 哲也 (公印省略)

労働災害情報の提供について (第 20 報 累計 23 件目)

当連合会の事業の運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。

今般、正会員より労働災害に関する報道資料の連絡がございましたので、対策情報等を併せて情報提供いたします。令和元年度に情報提供してから累計 23 件目となります。

つきましては、事業者の方がこれらの情報を自社の安全衛生活動に活用できるよう正会員協会加盟の会員企業に対し情報提供いただく等、格段のご配慮、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

引き続き、労働災害情報の提供にご協力くださいますようお願い申し上げます。

以上

全産連労災発生情報 No.202301-2 「廃材をベルトコンベヤーに搬入していたところ、転倒し、破砕機に巻き込まれ死亡」

【概要】

廃材をベルトコンベヤーに搬入していた作業員が、ベルトコンベヤーに引っかかったごみを除去しようとしたところ転倒し、ベルトコンベヤーに引っ張られ、破砕機に巻き込まれて死亡した。

【推定要因】

機械設備・有害物質の種類（起因物）	動力運搬機
災害の種類（事故の型）	はさまれ・巻き込まれ
発的要因（物）	防護・安全装置がない
発的要因（人）	省略行為
発的要因（管理）	動いている機械、装置等に接近

【同類事故防止対策】

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」より

- ・稼働中のベルトコンベヤー上の異物などを取り除く場合、電源を切って機械を止めた上で作業を行うなどの作業手順を作成すること。
- ・ベルトコンベヤーの柵囲を十分にすること。
- ・ベルトコンベヤーを非常停止させるためのリモコンスイッチを携帯すること。
- ・ベルトコンベヤー作業者の保安教育を徹底すること。
- ・回転部に巻き込まれるおそれが想定される箇所には、覆い、囲い、あるいは巻き込み防止ブロック等を設けること。
- ・設計時、設備導入時等に、導入設備における作業（非定常作業を含む）に係るリスクアセスメントを実施し、潜在的危険有害性を把握し、その除去低減対策を講じること。
- ・作業を監視人する専任者を配置すること。